

АКТ №138

**согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

*Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр
внешкольной работы с детьми, молодёжью и взрослыми Центрального района
Санкт-Петербурга
(ГБУ ДО ЦВР Центрального района Санкт-Петербурга)*

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктур (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт:
191124, Санкт-Петербург, ул. Правды, д. 8, литера Д

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание 5 этажей, 4707,6 кв.м.;

наличие прилегающего земельного участка: да, 678,4, кв.м.;

Объект культурного наследия: *нет;*

Основание для пользования Объектом: *оперативное управление;*

Арендодатель: *нет;*

Форма собственности: *государственная;*

Административно-территориальная подведомственность: *региональная;*

Наименование и адрес вышестоящей организации: *Администрация Центрального
района Санкт-Петербурга, 191167, Санкт - Петербург, Невский пр., д.176
тел. (812) 576-28-00, tucentr@gov.spb.ru*

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности: ОКВЭД 85.41: *Образование дополнительное детей и взрослых*

Наименование предоставляемых услуг: *Осуществление образовательной
деятельности по дополнительным образовательным программам*

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день,
вместимость, пропускная способность): *700 человек;*

Форма способа оказания услуг: *по месту предоставления услуги;*

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории): *от 6,5 до 18 лет;*

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа
на Объект: *инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением
слуха, инвалиды с нарушением интеллекта.*

Мы, нижеподписавшиеся,

*Директор Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
Центр внешкольной работы с детьми, молодёжью и взрослыми Центрального района
Санкт-Петербурга Педан Владимир Анатольевич с одной стороны, и председатель
Межрегиональной общественной организации помощи инвалидам «Прекрасный Мир»
Никитин Алексей Григорьевич, с другой стороны, составили настоящий акт о
нижеследующем:*

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ)
в случае, если объект социальной инфраструктур невозможно полностью приспособить

с учетом потребностей инвалидов, то собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да (соответствуют для К,О,С,Г,У / не соответствуют для К,О,С,Г,У) / нет.*

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: *нет;*
2. Пандус стационарный наружный: *нет;*
3. Пандус стационарный внутренний: *нет;*
4. Пандус инвентарный, роллопандус: *нет;*
5. Наружная лестница входной зоны: *да, (не соответствует О,С);*
6. Внутренняя лестница входной зоны: *нет;*
7. Поручни наружные входной зоны: *да, (не соответствуют О,С);*
8. Поручни внутренние входной зоны: *нет;*
9. Дверные проемы входной зоны: *да, (не соответствуют К,О,С);*
10. Подъемные платформы наружные: *нет;*
11. Подъемные платформы внутренние: *нет;*
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): *да, (соответствует К,О,С);* дополнительно установлена табличка с номером телефона вызова помощи) *да;*
13. Лифт пассажирский: *нет;*
14. Лифт грузовой: *нет;*
15. Мобильные лестничные подъемники: *нет;*
16. Санитарно-гигиенические помещения: *да, (не соответствуют К,О,С,Г,У);*
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов *К, О, С, Г, У: нет;*
 - 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: *нет;*
 - 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
 - звуковой информации: *нет;*
 - надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: *да;*
 - 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: *нет;*
 - 17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: *нет;*
18. На официальном сайте учреждения *ГБУ ДО ЦВР Центрального района Санкт-Петербурга* в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://www.cvrccr.com/> размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: *да;*
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: *да;*

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

Помещения, занимаемые организацией, до реконструкции или капитального ремонта здания недоступны для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, на креслах-колясках с электроприводом и ряде моделей кресел-колясок с ручным приводом

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в *Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования Центр внешкольной работы с детьми, молодёжью и взрослыми Центрального района Санкт-Петербурга* расположенном по адресу: *191124, Санкт-Петербург, ул Правды, д. 8, литера Д*, и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время условно доступным для инвалидов (кроме инвалидов на креслах-колясках) и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры К, О, С, Г, У	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К,О,С,Г,У	Вход к территории осуществляется через арку дома. Все пешеходные дорожки на территории имеют твердое покрытие. Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках не менее 2,0 м.	
1.2	К,О,С,Г,У	Приказом № 272 от 01.09.2017г. назначен ответственный сотрудник: <i>-заместитель директора во организационно-массовой работе Якименко Татьяна Михайловна</i> , для сопровождения МГН и инвалидов, помощи при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, ситуационную помощь, с которой проведен инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции, которой внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанного сотрудника отражена в журнале проведения инструктажа Инструктаж проведён: 03.09.2021г. <i>Провела: - заместитель директора во административно-хозяйственной работе Богославец Ольга Николаевна</i>	Приказ № 272 от 01.09.2017
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1	К,О,С,Г,У	На входном узле, справа у наружного лестничного марша установлена кнопка вызова, ответственного сотрудника организации, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги, обозначена пиктограммой. Сигнал приходит на пост охраны. Размещена тактильная информационная вывеска с названием организации, часами работы, текстом со шрифтом Брайля.	
2.2	О,С,Г,У	Наружный лестничный марш Перед входом в здание установлен наружный лестничный марш. Перед лестничным маршем отсутствует тактильная, предупреждающая контрастная информация по ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению» На краях проступей ступеней лестничного марша	

		присутствует контрастная маркировка Установлены двухсторонние ограждения с поручнями. Перед нижним и верхним маршем внешней лестницы отсутствуют завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничного марша на 0,30 м. п.5.1.13 СП 59.13330.2020	
2.3	О,С,Г,У	Площадка на входном узле Границы площадки оборудованы ограждением. Над входной дверью навес, установлено освещение. Площадка перед входной дверью доступна для перемещения. Размеры входной площадки 2,2х,4,0м. Входные двери двухстворчатые. Ширина одной створки дверного полотна в свету входной двери - 0,79м внутренней двери тамбура - 0,60м. Тамбур имеет размеры: -2,2.х 2,3м. Внутри здания, в вестибюле присутствует тактильная пиктограмма выход. Стеклопанель внутренней двери тамбура имеет контрастную маркировку.	
2.4	К	Отсутствуют технические средства доступа инвалидов на креслах-колясках, мобильное или подъемное устройство.	
2.5	О,С,Г,У	Помощь до места предоставления услуги, включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собак-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственного за сопровождение сотрудника учреждения	Приказ № 272 от 01.09.2017
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	О,С,Г,У	Переходы в другое здание, подъемные платформы, внутренние пандусы, лифты, отсутствуют. Пути перемещения внутри здания коридоры, дверные и открытые проемы, достаточны для передвижения.	
3.2	О,С,Г,У	Междуэтажный лестничный марш. Присутствуют тактильные пиктограммы с номером этажа. На краях проступей ступеней лестничного марша присутствует контрастная маркировка Ступени не соответствуют норме. Междуэтажный лестничный марш оборудован на внутренней стороне перилами с деревянными поручнями. На поверхностях поручней не нанесена тактильная информация со шрифтом Брайля. Входные двери к междуэтажному лестничному маршу и коридорам. Входные двери двухстворчатые.	
3.3	К,О,С,Г,У	Эвакуационный выход не адаптирован для инвалидов.	
3.4	О,С,Г,У	Перемещение инвалидов, оказание ситуационной помощи внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников организации, указанных в п.1.2	
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	О,С,Г,У	Целевая зона - зона обслуживания инвалидов из числа посетителей - находится на первом этаже здания. Отсутствует тактильная, рельефно-графическая, информационная мнемосхема. Отсутствуют технические средства информирования,	

		<p>ориентирования. Установлена рамка металлоискателя шириной 0,77 см. В холле расположен пост охраны. В холле расположен гардероб. Установлена тактильная пиктограмма. Установлены сидячие места для отдыха, ожидания. <i>Коридоры</i> В помещении организации для инвалидов достаточно места для движения по коридорам. <i>Помещения и кабинеты</i> Помещения обозначены информационными тактильными табличками с названием. Ширина дверей достаточна для беспрепятственного прохода в здание (при необходимости может быть открыта вторая створка).</p>	
4.2	О,С,Г,У	<p>Перемещение инвалидов, оказание ситуационной помощи внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников организации, указанных в п.1.2</p>	<p>Приказ № 272 от 01.09.2017</p>
5		<p>Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)</p>	
5.1	О,С,Г,У	<p><i>Кабина в общественной уборной на 1этаже</i> Отсутствует тактильная пиктограмма доступности для инвалидов. Дверь в помещение имеет ширину 0,78м. Проём кабины с умывальником имеет ширину 0,79м. Отсутствует опорный поручень у раковины умывальника. Отсутствует зеркало у раковины умывальника Установлен диспенсер, отсутствует осушитель. Проём кабины с унитазом имеет ширину 0,79м. Высота унитаза 0,40м. Унитаз не оборудован стационарными откидными опорными поручнями возле унитаза. Расстояние между унитазом и стеной меньше нормы 0,31м Отсутствует крючок для костылей. Отсутствует кнопка экстренной помощи. Туалет не адаптирован для инвалидов по зрению. <i>Кабина в общественной уборной на 2 этаже</i> Отсутствует тактильная пиктограмма доступности для инвалидов. Туалетная комната состоит из 2-х помещений. Дверь в первое помещение большой площади имеет ширину меньше нормы 0,78м. В первом помещении установлена раковина умывальника. Отсутствует опорный поручень у раковины умывальника. Отсутствует зеркало у раковины умывальника Установлен диспенсер, установлен осушитель. Проём в помещение меньшей площади имеет ширину меньше нормы 0,78м. Во втором помещении кабины. Дверь в кабину имеет ширину меньше нормы 0,61м. Высота унитаза 0,40м. Унитаз не оборудован стационарными откидными опорными поручнями возле унитаза. Расстояние между унитазом и стеной меньше нормы 0,31м Отсутствует крючок для костылей. Отсутствует кнопка экстренной помощи.</p>	

		Туалет не адаптирован для инвалидов по зрению.	
5.2	О,С,Г,У	Сопровождение инвалидов до санитарно-гигиенического помещения и оказания необходимой ситуационной помощи организовано ответственными сотрудниками	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К,О,С,Г,У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2	Приказ № 272 от 01.09.2017
6.2	К,О,С,Г,У	На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://www.cvr-cr.com/ размещена информация - о предоставляемых услугах, - о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема); - о доступности для инвалидов на объекте. - о предоставлении услуг инвалидам; - условия доступности по зонам, наименованию зон для различных категорий инвалидов;	
6.3	К,О,С,Г,У	Приказом № 140/А от 05.10.2021г. назначен ответственный сотрудник учреждения: <i>- заместитель директора во учебно-воспитательной работе Батманова Янина Валерьевна</i> , для размещения информации об условиях доступности для инвалидов, предоставляемых услугах на сайте учреждения.	Приказ № 140/А от 05.10.2021
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к Объекту	
7.1	К,О,С,Г,У	Маршрут движения от ближайшей остановки транспорта общественного на ул.Марата - 360м. Общественный наземный транспорт: Трамвай: №16 Маршрут движения от ближайшей остановки транспорта общественного на Загородном проспекте - 450м. Общественный наземный транспорт: Автобус: №290 Троллейбус: №3, №8, №15, Маршрутное такси: К-25, К-258 Подземный общественный транспорт: Станция метро: «Звенигородская» -780м.	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К,О	Оборудованной для инвалидов автостоянки на территории прилегающей к учреждению нет.	

Директор ГБУ ДО ЦВР
Центрального района
Санкт-Петербурга



Педан В.А./

М.П.

Дата

Председатель Межрегиональной
общественной организации помощи
инвалидам «Прекрасный Мир»



/Никитин А.Г. /

М.П.

Дата

АКТ №136

**согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

*Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр
внешкольной работы с детьми, молодёжью и взрослыми Центрального района
Санкт-Петербурга
(ГБУ ДО ЦВР Центрального района Санкт-Петербурга)*

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктур (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт:
191124, Санкт-Петербург, ул. Ярославская, 15, лит. А

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание 4 этажа, 3388,7 кв.м.;

наличие прилегающего земельного участка: да, 919,3 кв.м.;

Объект культурного наследия: *нет;*

Основание для пользования Объектом: *оперативное управление;*

Арендодатель: *нет;*

Форма собственности: *государственная;*

Административно-территориальная подведомственность: *региональная;*

Наименование и адрес вышестоящей организации: *Администрация Центрального
района Санкт-Петербурга, 191167, Санкт - Петербург, Невский пр., д.176
тел. (812) 576-28-00, tucentr@gov.spb.ru*

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности: ОКВЭД 85.41: *Образование дополнительное детей и взрослых*

Наименование предоставляемых услуг: *Осуществление образовательной
деятельности по дополнительным образовательным программам*

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день,
вместимость, пропускная способность): *525 человек;*

Форма способа оказания услуг: *по месту предоставления услуги;*

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории): *от 6,5 до 18 лет;*

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа
на Объект: *инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением
слуха, инвалиды с нарушением интеллекта.*

Мы, нижеподписавшиеся,

*Директор Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
Центр внешкольной работы с детьми, молодёжью и взрослыми Центрального района
Санкт-Петербурга Педан Владимир Анатольевич с одной стороны, и председатель
Межрегиональной общественной организации помощи инвалидам «Прекрасный Мир»
Никитин Алексей Григорьевич, с другой стороны, составили настоящий акт о
нижеследующем:*

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, то собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да (соответствуют для К, О, С, Г, У / не соответствуют для К, О, С, Г, У) / нет.*

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: *нет;*
2. Пандус стационарный наружный: *нет;*
3. Пандус стационарный внутренний: *нет;*
4. Пандус инвентарный, роллопандус: *нет;*
5. Наружная лестница входной зоны: *да, (не соответствует О,С);*
6. Внутренняя лестница входной зоны: *нет;*
7. Поручни наружные входной зоны: *нет;*
8. Поручни внутренние входной зоны: *нет;*
9. Дверные проемы входной зоны: *да, (не соответствуют К,О,С);*
10. Подъемные платформы наружные: *нет;*
11. Подъемные платформы внутренние: *нет;*
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): *да, (соответствует К,О,С);* дополнительно установлена табличка с номером телефона вызова помощи) *да;*
13. Лифт пассажирский: *нет;*
14. Лифт грузовой: *нет;*
15. Мобильные лестничные подъемники: *нет;*
16. Санитарно-гигиеническое помещение: *да, (не соответствует К,О,С,Г,У);*
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов *К, О, С, Г, У: нет;*
 - 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: *нет;*
 - 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
 - звуковой информации: *нет;*
 - надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: *да;*
 - 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: *нет;*
 - 17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: *нет;*
18. На официальном сайте учреждения *ГБУ ДО ЦВР Центрального района Санкт-Петербурга* в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://www.cvr-cr.com/> размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: *да;*
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: *да;*

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

Помещения, занимаемые организацией, до реконструкции или капитального ремонта здания недоступны для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, на креслах-колясках с электроприводом и ряде моделей кресел-колясок с ручным приводом

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в *Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования Центр внешкольной работы с детьми, молодёжью и взрослыми Центрального района Санкт-Петербурга* расположенном по адресу: *191124, Санкт-Петербург, ул. Ярославская, 15, лит. А*, и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время условно доступным для инвалидов (кроме инвалидов на креслах-колясках) и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры К, О, С, Г, У	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К,О,С,Г,У	Доступно движение по территории прилегающей к объекту. Достаточно места для проезда на кресле-коляске.	
1.2	К,О,С,Г,У	Приказом № 272 от 01.09.2017г. назначены ответственные сотрудники: <i>-заместитель директора во учебно-воспитательной работе Батманова Янина Валерьевна</i> , для сопровождения МГН и инвалидов, помощи при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, ситуационную помощь, с которой проведен инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции, которой внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанного сотрудника отражена в журнале проведения инструктажа Инструктаж проведён: 03.09.2021г. <i>Провела: - заместитель директора во административно-хозяйственной работе Богославец Ольга Николаевна</i>	Приказ № 272 от 01.09.2017
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1	К,О,С,Г,У	На входном узле, справа у наружного лестничного марша установлена кнопка вызова, ответственного сотрудника организации, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги, обозначена пиктограммой. Сигнал приходит на пост охраны. Размещена тактильная информационная вывеска с названием организации, часами работы, текстом со	

		шрифтом Брайля.	
2.2	О,С,Г,У	Наружный лестничный марш Перед входом в здание установлен наружный лестничный марш. Перед лестничным маршем отсутствует тактильная, предупреждающая контрастная информация. На краях проступей ступеней лестничного марша присутствует контрастная маркировка Отсутствуют опорные поручни.	
2.3	К,О,С,Г,У	Площадка на входном узле Входная дверь имеет архитектурно-конструктивный навес. Отсутствует освещение. Площадка перед входной дверью доступна для перемещения. Размеры входной площадки 1,7х,4,0м. Входные двери двухстворчатые. Ширина одной створки дверного полотна в свету входной двери, внутренней двери тамбура - 0,79м. Завышен порог входной двери-0,030м. Тамбур имеет размеры: глубина - 1,5м., ширина – 2,3м. Внутри здания, в вестибюле присутствует тактильная пиктограмма выход.	
2.4	К	Отсутствуют технические средства доступа инвалидов на креслах-колясках, мобильное или подъемное устройство.	
2.5	О,С,Г,У	Помощь до места предоставления услуги, включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собак-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственного за сопровождение сотрудника учреждения	Приказ № 272 от 01.09.2017
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	О,С,Г,У	Переходы в другое здание, подъемные платформы, внутренние пандусы, лифты, отсутствуют. Пути перемещения внутри здания коридоры, дверные и открытые проемы, достаточны для передвижения.	
3.2	О,С,Г,У	Междуэтажный лестничный марш. Присутствуют тактильные пиктограммы с номерами этажей. На краях проступей ступеней лестничного марша присутствует контрастная маркировка Ступени не соответствуют норме. Междуэтажный лестничный марш оборудован на внутренней стороны перилами с деревянными поручнями. На поверхностях поручней не нанесена тактильная информация со шрифтом Брайля. На межэтажных площадках поручни прерываются. Входные двери к междуэтажному лестничному маршу и коридорам. Входные двери двухстворчатые. Стеклопанель входной двери имеет контрастную маркировку. Имеется завышение порога.	
3.3	К,О,С,Г,У	Эвакуационный выход не адаптирован для инвалидов.	
3.4	О,С,Г,У	Перемещение инвалидов, оказание ситуационной помощи внутри здания организовано с помощью ответственных за	

		сопровождение сотрудников организации, указанных в п.1.2	
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	К,О,С,Г,У	<p>Целевая зона - зона обслуживания инвалидов из числа посетителей - находится на первом этаже здания.</p> <p>Отсутствует тактильная, рельефно-графическая, информационная мнемосхема.</p> <p>Отсутствуют технические средства информирования, ориентирования.</p> <p>В холле расположен пост охраны.</p> <p>В холле расположен гардероб.</p> <p>Установлена тактильная пиктограмма.</p> <p>Установлены сидячие места для отдыха, ожидания.</p> <p><i>Входные двери к и коридорам</i></p> <p>Входные двери двухстворчатые. Ширина одной створки дверного полотна в свету - 0,71м.</p> <p>Ширина дверей достаточна для беспрепятственного прохода в здание (при необходимости может быть открыта вторая створка).</p> <p><i>Коридоры</i></p> <p>В помещении организации для инвалидов достаточно места для движения по коридорам.</p> <p><i>Помещения и кабинеты</i></p> <p>Помещения обозначены информационными тактильными табличками.</p> <p>Ширина дверей достаточна для беспрепятственного прохода в здание (при необходимости может быть открыта вторая створка).</p>	
4.2	О,С,Г,У	Перемещение инвалидов, оказание ситуационной помощи внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников организации, указанных в п.1.2	Приказ № 272 от 01.09.2017
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	О,С,Г,У	<p><i>Кабина в общественной уборной.</i></p> <p>Отсутствует тактильная пиктограмма доступности для инвалидов.</p> <p>Туалетная комната состоит из 2-х помещений.</p> <p>Дверь в первое помещение большой площади имеет ширину меньше нормы 0,82м.</p> <p>В первом помещении установлена раковина умывальника.</p> <p>Отсутствует опорный поручень у раковины умывальника.</p> <p>Отсутствует зеркало у раковины умывальника</p> <p>Установлен диспенсер, отсутствует осушитель.</p> <p>Проём в помещение меньшей площади имеет ширину меньше нормы 0,90м. Во втором помещении кабины.</p> <p>Дверь в кабину имеет ширину меньше нормы 0,61м.</p> <p>Высота унитаза 0,40м.</p> <p>Унитаз не оборудован стационарными откидными опорными поручнями возле унитаза.</p> <p>Расстояние между унитазом и стеной меньше нормы 0,31м</p> <p>Отсутствует крючок для костылей.</p> <p>Отсутствует кнопка экстренной помощи.</p> <p>Туалет не адаптирован для инвалидов по зрению.</p>	
5.2	О,С,Г,У	Сопровождение инвалидов до санитарно-гигиенического	

		помещения и оказания необходимой ситуационной помощи организовано ответственными сотрудниками	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К,О,С,Г,У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2	Приказ № 272 от 01.09.2017
6.2	К,О,С,Г,У	На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://www.cvrcg.com/ размещена информация - о предоставляемых услугах, - о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема); - о доступности для инвалидов на объекте. - о предоставлении услуг инвалидам; - условия доступности по зонам, наименованию зон для различных категорий инвалидов;	
6.3	К,О,С,Г,У	Приказом № 140/А от 05.10.2021г. назначен ответственный сотрудник учреждения: - <i>заместитель директора во учебно-воспитательной работе Батманова Янина Валерьевна</i> , для размещения информации об условиях доступности для инвалидов, предоставляемых услугах на сайте учреждения.	Приказ № 140/А от 05.10.2021
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к Объекту	
7.1	К,О,С,Г,У	Маршрут движения от ближайшей остановки транспорта общественного на ул.Тульская (Суворовский пр.) - 300м. Общественный наземный транспорт: <i>Автобус: №21, №22 №105, №136, №181, №290</i> <i>Троллейбус: №3, №7, №16, №33</i> <i>Маршрутное такси: К-28, К-163, К-269, К-389</i> Подземный общественный транспорт: <i>Станция метро: «Чернышевская» -2,09км.</i>	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К,О	На прилегающей территории к зданию присутствуют оборудованные для инвалидов парковочные места	

Директор ГБУ ДО ЦВР
Центрального района
Санкт-Петербурга


Иван В.А.
М.П. Дата

Председатель Межрегиональной
общественной организации помощи
инвалидам «Прекрасный Мир»


Никитин А.Г.
М.П. Дата

АКТ №137

**согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

*Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр
внешкольной работы с детьми, молодёжью и взрослыми Центрального района
Санкт-Петербурга
(ГБУ ДО ЦВР Центрального района Санкт-Петербурга)*

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктур (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт:
191124, Санкт-Петербург, ул Херсонская, д. 2, литера Б

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание 2 этажа, 467,4 кв.м.;
наличие прилегающего земельного участка: *нет;*

Объект культурного наследия: *нет;*

Основание для пользования Объектом: *оперативное управление;*

Арендодатель: *нет;*

Форма собственности: *государственная;*

Административно-территориальная подведомственность: *региональная;*

Наименование и адрес вышестоящей организации: *Администрация Центрального
района Санкт-Петербурга, 191167, Санкт - Петербург, Невский пр., д.176
тел. (812) 576-28-00, tucentr@gov.spb.ru*

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности: ОКВЭД 85.41: *Образование дополнительное детей и взрослых*

Наименование предоставляемых услуг: *Осуществление образовательной
деятельности по дополнительным образовательным программам*

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день,
вместимость, пропускная способность): *60 человек;*

Форма способа оказания услуг: *по месту предоставления услуги;*

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории): *от 6,5 до 18 лет;*

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа
на Объект: *инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением
слуха, инвалиды с нарушением интеллекта.*

Мы, нижеподписавшиеся,

*Директор Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
Центр внешкольной работы с детьми, молодёжью и взрослыми Центрального района
Санкт-Петербурга Педан Владимир Анатольевич с одной стороны, и председатель
Межрегиональной общественной организации помощи инвалидам «Прекрасный Мир»
Никитин Алексей Григорьевич, с другой стороны, составили настоящий акт о
нижеследующем:*

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, то собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да (соответствуют для К,О,С,Г,У / не соответствуют для К,О,С,Г,У) / нет.*

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: *нет;*
2. Пандус стационарный наружный: *нет;*
3. Пандус стационарный внутренний: *нет;*
4. Пандус инвентарный, роллопандус: *нет;*
5. Наружная лестница входной зоны: *да, (не соответствует О,С);*
6. Внутренняя лестница входной зоны: *нет;*
7. Поручни наружные входной зоны: *да, (не соответствуют О,С);*
8. Поручни внутренние входной зоны: *нет;*
9. Дверные проемы входной зоны: *да, (не соответствуют К,О,С);*
10. Подъемные платформы наружные: *нет;*
11. Подъемные платформы внутренние: *нет;*
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): *да, (не соответствует К,О,С);* дополнительно установлена табличка с номером телефона вызова помощи) *нет;*
13. Лифт пассажирский: *нет;*
14. Лифт грузовой: *нет;*
15. Мобильные лестничные подъемники: *нет;*
16. Санитарно-гигиеническое помещение: *да, (не соответствует К,О,С,Г,У);*
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов *К,О,С,Г,У: нет;*
 - 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: *нет;*
 - 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
 - звуковой информации: *нет;*
 - надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: *нет;*
 - 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: *нет;*
 - 17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: *нет;*
18. На официальном сайте учреждения *ГБУ ДО ЦВР Центрального района Санкт-Петербурга* в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://www.cvr-cr.com/> размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: *да;*
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: *да;*

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

Помещения, занимаемые организацией, до реконструкции или капитального ремонта здания недоступны для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, на креслах-колясках с электроприводом и ряде моделей кресел-колясок с ручным приводом

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в **Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования Центр внешкольной работы с детьми, молодёжью и взрослыми Центрального района Санкт-Петербурга** расположенном по адресу: **191124, Санкт-Петербург, ул Херсонская, д. 2, литера Б**, и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время условно доступным для инвалидов (кроме инвалидов на креслах-колясках) и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры К, О, С, Г, У	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К,О,С,Г,У	Прилегающая территория не принадлежит учреждению. Все пешеходные дорожки на территории имеют твердое покрытие. Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках не менее 2,0 м.	
1.2	К,О,С,Г,У	Приказом № 272 от 01.09.2017г. назначен ответственный сотрудник: <i>-заведующий отделом декоративно-прикладного творчества Баранов Сергей Павлович</i> , для сопровождения МГН и инвалидов, помощи при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, ситуационную помощь, с которой проведен инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции, которой внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанного сотрудника отражена в журнале проведения инструктажа Инструктаж проведён: 03.09.2021г. <i>Провела: - заместитель директора во административно-хозяйственной работе Богославец Ольга Николаевна</i>	Приказ № 272 от 01.09.2017
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1	К,О,С,Г,У	На входном узле отсутствует кнопка вызова, ответственного сотрудника организации, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги, не обозначена пиктограммой.	
2.2	О,С,Г,У	Наружный лестничный марш Перед входом в здание установлен наружный лестничный	

		<p>марш. Перед лестничным маршем отсутствует тактильная, предупреждающая контрастная информация. по ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению»</p> <p>Подъем ступеней имеет разную высоту.</p> <p>Установлены двухсторонние ограждения.</p> <p>Перед нижним и верхним маршем внешней лестницы отсутствуют завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничного марша на 0,30 м. п.5.1.13 СП 59.13330.2020</p>	
2.3	О,С,Г,У	<p>Площадка на входном узле</p> <p>Отсутствует тактильная информационная вывеска с названием организации, часами работы, текстом со шрифтом Брайля. Границы площадки оборудованы ограждением.</p> <p>Над входной дверью установлен навес, освещение.</p> <p>Площадка перед входной дверью доступна для перемещения. Размеры входной площадки 1,6х1,6м.</p> <p>Входной узел не обозначен тактильной пиктограммой доступности для инвалидов.</p> <p>У доводчика на входной двери отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 с. Завышен порог входной двери.</p> <p>Расстояние между входной дверью и внутренней дверью тамбура 0,60м. Внутри здания, в вестибюле, отсутствует тактильная пиктограмма выход.</p>	
2.4	К	Отсутствуют технические средства доступа инвалидов на креслах-колясках, мобильное или подъемное устройство.	
2.5	О,С,Г,У	Помощь до места предоставления услуги, включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собаки-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственного за сопровождение сотрудника учреждения	<p>Приказ № 272 от 01.09.2017</p>
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	О,С,Г,У	<p>Переходы в другое здание, подъемные платформы, внутренние пандусы, лифты, отсутствуют.</p> <p>Пути перемещения внутри здания коридоры, дверные и открытые проемы, достаточны для передвижения.</p>	
3.2	О,С,Г,У	<p>Междуэтажный лестничный марш.</p> <p>Подъем ступеней имеет разную высоту.</p> <p>Междуэтажный лестничный марш оборудован с внутренней стороны перилами с деревянным поручнем.</p> <p>На поверхностях поручней не нанесена тактильная информация со шрифтом Брайля.</p>	
3.3	К,О,С,Г,У	Эвакуационный выход не адаптирован для инвалидов.	
3.4	О,С,Г,У	Перемещение инвалидов, оказание ситуационной помощи внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников организации, указанных в п.1.2	
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	О,С,Г,У	Целевая зона - зона обслуживания инвалидов из числа	

		<p>посетителей - находится на первом этаже здания. Отсутствует тактильная, рельефно-графическая, информационная мнемосхема. Отсутствуют технические средства информирования, ориентирования. <i>Помещения и кабинеты</i> Помещения не обозначены информационной тактильной табличкой с названием. Ширина дверей в помещения имеют ширину 0,78м.</p>	
4.2	О,С,Г,У	Перемещение инвалидов, оказание ситуационной помощи внутри здания организовано с помощью ответственного за сопровождение сотрудника организации, указанного в п.1.2	Приказ № 272 от 01.09.2017
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	О,С,Г,У	<p><i>Универсальная кабина</i> Дверь в помещение имеет ширину 0,78м. Завышен порог 0,030м. Отсутствует опорный поручень у раковины умывальника. Установлен кран с отдельной подачей воды. Отсутствует зеркало у раковины умывальника Установлен диспенсер, отсутствует осушитель. Высота унитаза 0,40м. Унитаз не оборудован стационарными откидными опорными поручнями возле унитаза. Расстояние между унитазом и стеной меньше нормы 0,20м Отсутствует крючок для костылей. Отсутствует кнопка экстренной помощи. Туалет не адаптирован для инвалидов по зрению.</p>	
5.2	О,С,Г,У	Сопровождение инвалидов до санитарно-гигиенического помещения и оказания необходимой ситуационной помощи организовано ответственными сотрудниками	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К,О,С,Г,У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2	Приказ № 272 от 01.09.2017
6.2	К,О,С,Г,У	<p>На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://www.cvr-cr.com/ размещена информация</p> <ul style="list-style-type: none"> - о предоставляемых услугах, - о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема); - о доступности для инвалидов на объекте. - о предоставлении услуг инвалидам; - условия доступности по зонам, наименованию зон для различных категорий инвалидов; 	
6.3	К,О,С,Г,У	<p>Приказом № 140/А от 05.10.2021г. назначен ответственный сотрудник учреждения: - <i>заместитель директора во учебно-воспитательной работе Батманова Янина Валерьевна</i>, для размещения информации об условиях доступности для инвалидов, предоставляемых услугах на сайте учреждения.</p>	Приказ № 140/А от 05.10.2021
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к Объекту	
7.1	К,О,С,Г,У	Маршрут движения от ближайшей остановки транспорта общественного на ул.Херсонская - 280м.	

		Общественный наземный транспорт: Трамвай: №23, №24 Маршрут движения от ближайшей остановки транспорта общественного на ул.Полтавская - 310м. Троллейбус: №10 Подземный общественный транспорт: Станция метро: «Площадь Восстания» -1,1км. Станция метро: «Площадь Александра Невского» - 920м.	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К,О	Оборудованной для инвалидов автостоянки на территории прилегающей к учреждению нет.	

Директор ГБУ ДО ЦВР
 Центрального района
 Санкт-Петербурга

Председатель Межрегиональной
 общественной организации помощи
 инвалидам «Прекрасный Мир»



 Педан В.А.
 М.П. _____ Дата _____



 Никитин А.Г. /
 М.П. _____ Дата _____